

## 技术公报

公报号 KMC-S1

# 铁硅铝粉芯(Kool Mµ®)

## 一种用于功率扼 流圈的磁材料

#### 简介

随着开关电源的工作频率增 加, 功率电感器等电路元件 会受到不断增加的磁芯损耗 的影响,并导致热量累积。 铁粉芯非常经济, 因此非常 适合用于低频环境, 但是在 高频下它们会导致温升过 度。

研制出铁硅铝(Kool Mu)磁 芯是为了最大程度地降低高 频环境下的磁芯损耗和温 升。将旧磁材料铁铝硅成分 改良并改进其加工技术而产 出的铁硅铝(Kool Mµ)磁粉 芯,显著地降低磁芯损耗。

本文描述了铁硅铝(Kool Mu) 磁粉芯的加工过程并详

述其可成为电感元件的电磁 特性。本文同时也比较了铁 硅铝(Kool Mμ)磁粉芯与 铁粉芯材料的性质。这将有 助于工程师为高频功率转换 设备中的功率扼流圈选用合 适的材料。

### 磁芯的加工程序

铁硅铝(Kool Mμ)磁芯是通常称为粉末磁芯的几种磁元件之一。粉末磁芯起源于电子元件早期。在二十世纪二十年代,铁粉芯被用于早期的收音机。在三十年代,研制出铁硅铝磁合金和钼坡莫合金合金材料(80%镍-铁)。在七十年代研制出高磁通磁芯(50%镍-铁)。

通过将现有金属合金研磨成精 细粉粒来制造粉末磁芯,然后 使用绝缘材料敷在这些粒子表面上(这可以控制气隙的大小)。这些粉末在高压下压制成不同的粉末磁芯形状。

铁硅铝(Kool Mμ)磁粉芯 具有如图 1 所示的材料相 图。基底材料为大约 85% 的铁、6% 的铝和 9% 的 硅。用于处理粉末的特殊方 法,再加上对特殊涂层材料 的使用,可以生产出磁芯损 耗低于原始铝硅铁粉并远低 于铁粉芯的磁芯。




图 1 显示铁硅铝磁粉芯材料的 Fe-Si-Al 合金材料相图

MAGNETICS MAGNETICS

#### 铁硅铝粉芯的特色和应用

在减少磁芯的有效磁导率 时,均匀分布于磁芯中的小 气隙能使绕组承受较大的直 流电分量而不使磁芯饱和。 这是**铁硅铝(Kool Mu)**磁 芯的主要优势, 使其适用于 功率电感器,尤其是在开关 电源中。

铁硅铝(Kool Mu)磁芯同 样也适用于回扫电路中的变 压器和单极变压器。在磁芯 中分布的气隙使磁芯在施加 直流脉冲期间不会饱和。




图 2 铁硅铝磁粉芯的磁导率随直流偏置变化的

线性曲线


直流偏置

铁硅铝(Kool Mu)磁芯的一 个重要磁参数为直流偏置特 性。图 2中的曲线显示了对于 铁硅铝(Kool Mu) 磁粉芯的 所有 5 种磁导率,与直流偏置 成函数关系的磁导率衰减曲 线。

图 2 描述了这些磁芯用于变 感扼流圈的性能。由于磁芯在 直流电趋近于零的时候能提供 高电感, 因此在交换式稳压器 和一些电源中, 变感扼流圈能 够改善电路和调整功效。

图 3 与图 2 提供的数据一 样, 但是它使用的是半对数 图。这样做是为了显示在高磁 化场下的直流偏置效应。

图 3 半对数方格图纸上的铁硅铝磁粉芯磁导率 随直流偏置变化的线性曲线



为进行比较,铁粉芯(磁导率=55)和 铁硅铝(Kool Mu)磁粉芯(磁导率 =60)的直列偏置特性都绘制于图4 中。

尽管图 4 中的曲线针对两种不同的 材料,但它们的形状非常类似。该结 果是可以预料的, 因为气隙的尺寸决 定了磁芯的有效磁导率,公式如下所 示:

$$L = \frac{.4\pi N^2 \times 10^{-8}}{\frac{1}{\mu e} \times \frac{\ell c}{Ae}}$$
 (用于计算磁芯电

在磁芯中插入一个气隙使分母变为:

$$\frac{1}{\mu e} \times \frac{\ell c}{A e} = \frac{1}{\mu m} \times \frac{\ell c}{A e} + \frac{1}{\mu g} \times \frac{\ell g}{A g}$$

其中: lg = 气隙的长度(厘

Ag = 气隙部位的截面积(平方 厘米)

lc=磁芯的有效磁路长度 (厘米)

Ae = 磁芯的有效截面积(平方厘 米)

ue =有效磁导率

um =磁芯材料的磁导率

(100,000 以上)


μg =气隙的磁导率(空气=1)

但是, μm>>>μg, 因此,

$$\frac{1}{\mu m} \times \frac{\ell c}{Ae} << \frac{1}{\mu g} \times \frac{\ell g}{Ag} \text{ and } L = \frac{.4\pi N^2 \times 10^{-8}}{\frac{1}{\mu g} \times \frac{\ell g}{Ag}}$$


因此, 带气隙的磁芯电感取决于气隙 大小,而不是磁芯材料的磁导率,这 样,图4中的两条曲线就非常类似 了。直到磁化场达到高位值前,这两 条曲线都一直保持相似。在这里,由 于过早达到饱和,铁硅铝(Kool Mu) 磁粉芯的磁导率下降到低于铁粉 芯。

铁硅铝磁粉芯和铁粉芯的磁导率-直流偏置曲线



直流磁化力-奥斯特

图 5 在不同频率下铁硅铝磁粉芯的磁芯损耗 -磁感应强度和频率曲线



 $\overline{4}$ MAGNETICS

磁导率百分比

#### 磁芯损耗

铁硅铝(Kool Mμ)磁粉芯的另外一个重要磁参数为磁芯的磁损耗。图 5 为该材料在不同频率下的磁芯的磁损耗随磁感应强度和频率变化的关系。图 6 比较了铁硅铝(Kool Mμ)磁粉芯与现有最低损耗的铁粉芯的磁芯损耗。

这两种铁粉成分 A 和 B 都与磁导率为 60 的**铁硅铝(Kool Mμ)**磁粉芯数据进行比较,因为它们的磁导率最接近。

这里比较的是在 100kHz 下对 应磁感应强度的函数曲线。

从图 6 中很明显可以看出**铁硅铝(Kool Mμ)**磁粉芯是一种优异的低损耗磁芯材料,在所应用的各种磁感应强度下,它的磁芯损耗仅为铁粉成分 A的 1/2、铁粉成分 B 的 1/4。

图 7 显示在 100 高斯下磁 芯损耗-频率的同等条件地比较。我们可以看出,**铁硅铝** (Kool Mµ) 磁粉芯在很宽的频率范围内都比现有的铁粉 芯材料具有更低的磁芯损耗。在任何高斯值下都具有类似的效果。

图 6 铁粉芯和铁硅铝磁粉芯在频率为100高斯下的磁芯损耗曲线





图 7 铁粉芯和铁硅铝磁粉芯在磁感应强度100 kHz情况下的磁芯损耗曲线




说明**铁硅铝(Kool M**µ)磁粉 芯比铁粉芯更好的另一种方法 是在相同的工作条件下比较等 效磁芯的温升。图 8 为不同 频率下温升随磁感应强度的曲 线图。铁粉芯为目前最佳的成分 A 和 B。其他成分的铁粉 芯则在同样的条件下使温升更糟。

这些图显示出在同样的测试条件下**铁硅铝(Kool M**µ)磁芯的温升总是少于铁粉芯的一半。

在中等尺寸和大尺寸环形磁芯上,以及在使用单层绕组和绕线绕满整个绕组的绕线窗口的情况下,都可以获得类似的结果。由于直流电分量不会造成磁芯的磁损耗,因此我们没有对各种直流偏置电流进行测试。

图 8 铁硅铝磁粉芯和铁粉芯在相同的磁感应迁都和工作频率下的温升比较



## 其他磁参数

图 9 和 10 呈现了**铁硅铝** (Kool Mμ) 磁粉芯的其他特性。图 9 显示了**铁硅铝** (Kool Mμ) 磁粉芯在宽温度范围内的磁导率变化。该材料的独特之处在于温度超过室温时磁导率下降。

尽管**铁硅铝(Kool Mμ)**磁粉 芯的居里温度有 500°C,但是 磁芯涂层仅能保证 在200°C下 连续使用,因此,我们不推荐 在超过此温度的情况下进使用 此种磁芯。

图 10 为 60μ **铁硅铝(Kool Mμ)**磁粉芯在多个温度下的一系列磁导率-直流偏置曲线。在所有的直流偏置水平下,电感都随着温度升高而下降。因此,在有温度变化的设计中必须要考虑到这个因素。

图 9 铁硅铝磁粉芯磁导率随温度的变化曲线





图 10 在不同温度下的铁硅铝磁粉芯其 磁导率随直流偏置的变化曲线



#### 铁硅铝(Kool Mμ) 性价比 磁芯选择

铁硅铝(Kool Mμ)磁芯有5种磁导率(26、60、75、90和125)。磁芯外径范围通常在0.140英寸到2.25英寸之间,其他的尺寸的磁芯则可以根据用户的需求予以调整。所有的磁芯都具有黑色聚酯漆涂层以确保在涂层到磁芯间能够承受500伏电压或者在绕组间的1000伏电压。

尽管铁硅铝(Kool Mµ)磁 粉芯提供比铁粉芯更好的性 能,但还是有些昂贵。在 25kHz 下, 商业电源中的功 率扼流圈通常使用铁粉芯就 是因为其成本较低。随着开 关电源的频率增加到 100kHz 及以上, 所选择的铁粉芯的 尺寸会变得过大,或者由于 其高磁芯损耗而产生多余的 热量。比较而言,铁硅铝 (Kool Mu) 磁粉芯是比较 好的选择:它具有更高的电 路效率和更低的温升(或者 更小的磁芯尺寸),这样成 本的略微增加就可忽略不 计。

#### 结论

铁硅铝(Kool Mμ)磁芯非常适合用于开关电源中的功率电感器。在高频条件下,它们优于铁粉芯并能够满足高频功率变换设备对具有极高效率的电感器的需求。



Magnetics, A Division of Spang & Co.

总公司 美国宾夕法尼亚州匹兹堡 11422 号邮箱, 15238 电话: +1 412 696 1333 传真: +1 412 696 0333 免費电话: 1 800 245 3984

电子信箱: magnetics@spang.com

亚洲销售和服务中心 中國香港

电话: +852 3102 9337 传真: +852 3585 1482 电子信箱: asiasales@spang.com

网站: www.mag-inc.com

©1999 Magnetics 保留一切权利 KMC-S1 2G